



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

19.03.2019 № 05-12-1/230

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта общества с дополнительной ответственностью «Оптснаб» (УНП 490175507, акт проверки от 22.02.2019 № 05015) **выявлена опасная продукция:**

прожектор светодиодный торговой марки «BELLIGHT» модели BL-LFL-2-10 slim/СДО 2-10 slim изготовитель «BEL LIGHT GROUP SP Z.O.O.», Польша. Импортер в Республику Беларусь частное торговое унитарное предприятие «Линия света» (г. Гомель, УНП 490556874).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) – не обеспечен необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пункта 0.5), ГОСТ ИЕС 60598-2-5-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света» (пунктов 5.5, 5.10, 5.14):

- по внешним проводам и проводам внутреннего монтажа: номинальное сечение жил провода должно быть не менее 1,0 мм², фактически сечение составило 0,24 мм²; внешняя проводка имеет ПВХ-изоляцию, что недопустимо в светильниках для наружного применения; для проводки, защищенной от механических воздействий,

и нормальных условий эксплуатации при токах менее 2 А сечение проводов составило 0,24 мм² при норме не менее 0,4 мм²;

- по сопротивлению и электрической прочности изоляции: между токоведущими частями и металлическими частями (металлической фольгой) при напряжении 1480 В произошел пробой изоляции;

- по маркировке: указан неверный класс защиты от поражения электрическим током, отсутствует коэффициент мощности и ток, информация о максимальной площади проекции прожектора, подвергаемая воздействию ветра, диапазон высот установки.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «25» марта 2019 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

прожекторов светодиодных торговой марки «BELLIGHT» модели BL-LFL-2-10 slim/СДО 2-10 slim изготовитель «BEL LIGHT GROUP SP Z.O.O.», Польша.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П. Барташевич

подпись

расшифровка