



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

03.04.2019 № 05-12-1/249

### ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов**

#### **О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь**

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта открытого акционерного общества «Новобелицкая торговая компания «Алеся» (УНП 400030267, акт проверки от 26.02.2019 № 05016) **выявлена опасная продукция:**

лампа переносная 60 Вт, 20 м, артикул 669-214, производитель «Ханчжоу Джой-тулз Импорт Экспорт Ко., ЛТД», Китай. Импортёры в Республику Беларусь частное торгово-производственное унитарное предприятие «ПОЛИСВЕТ-ПРОФИ» (Витебская обл., г. Новополоцк, УНП 391494662), ООО «МПР Ритейл» (г. Минск, УНП 192242304).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) – не обеспечен необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (раздела 0.5), ГОСТ ИЕС 60598-2-8-2011 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 8. Светильники ручные» (разделов 8.5, 8.6, 8.10):

- по конструкции: если защитное устройство изготовлено из металла, то оно должно быть установлено или защищено изоляцией, чтобы не было возможности случайного прикосновения, когда берутся за рукоятку светильника, фактически – допускается случайное прикосновения к металлическому защитному устройству; патроны для ламп накаливания должны быть защищены от проворачивания по

крайней мере двумя самостоятельными деталями, из которых хотя бы одна крепится при помощи инструмента, фактически – ламповый патрон закреплен одним винтом;

- по внешним проводам и проводам внутреннего монтажа: для проводки, защищенной от механических воздействий, и нормальных условий эксплуатации при токах менее 2 А сечение провода составило 0,15 мм<sup>2</sup> при норме не менее 0,4 мм<sup>2</sup>; номинальное сечение проводов для обычных светильников должно быть не менее 0,75 мм<sup>2</sup>, фактически – сечение проводов составило 0,15 мм<sup>2</sup>; защитные муфты должны иметь длину не менее 25 мм, фактически – длина защитной муфты составила 10,5 мм;

- по маркировке: в инструкции по эксплуатации отсутствует информация для светильников с креплением типа X, Y, Z; маркировка максимальной нормируемой мощности не должна быть нанесена краской или чернилами даже с последующим покрытием лаком, фактически – маркировка нанесена краской или чернилами.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

с «9» апреля 2019 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

ламп переносных 60 Вт, 20 м, артикул 669-214, производитель «Ханчжоу Джой-тулз Импорт Экспорт Ко., ЛТД», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



*[Handwritten signature]*

Д.П. Барташевич

расшифровка