



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

03.04.2019 № 05-12-1/283

### ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения  
опасной продукции на территории  
Республики Беларусь**


В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта Частного торгового унитарного предприятия «Дом инструмента Гомель» (УНП 491323424, акт проверки от 27.02.2019 №05017) выявлена опасная продукция:

плита электрическая одноконфорочная «Василиса», модель ВА-901, изготовитель ООО «Гидроагрегат», (Россия, Ростовская область). Поставщик в Республику Беларусь ОДО «Белопгторг» (УНП 700335223, г. Могилев).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4), ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», ГОСТ ИЕС 60335-2-9-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-9. Частные требования к грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для приготовления пищи» (пунктов 7.8, 7.10, 25.10) по безопасности - не обеспечивается отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже и необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению:

- по присоединению к источнику питания: зажим заземления прибора и контакт заземления штепсельной вилки соединены жилой желтого цвета (для приборов класса I шнур питания должен иметь желто-

зеленую жилу, которая соединена с зажимом заземления прибора, и контактом заземления штепсельной вилки);

- по маркировке: зажим заземления не маркирован символом IEC 60417-5019 (2006-08)  для зажимов заземления, положение "выключено" не обозначено цифрой 0).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

с «9» апреля 2019 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

плит электрических одноконфорочных «Василиса», модель ВА-901, изготовитель ООО «Гидроагрегат», (Россия, Ростовская область).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П. Барташевич

расшифровка